

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 125/ 1/ 1

обустранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному учреждению

муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский Самарской области по пожарному надзору № 125 от 26.07.2018 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.00 ч. по 17.00 ч. 24.08.2018 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы А.А. Павловым проведена проверка муниципального казенного учреждения муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс», расположенного по адресам: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37, 44, ул. Комсомольская, 82, ул. Квартальная, 1А, ул. Тимирязева, 25, ул. Школьная, 10А, ул. Центральная 89, 101А, 101, 103А, ул. Чапаева, 27А, п.г.т. Осинки, ул. Куйбышева, 7А, п. Привольный, ул. Центральная, 7, с. Преображенка, ул. Тополиная, 15, с. Екатериновка, ул. Советская, 8, с. Никольское, ул. Комсомольская, 32, с. Натальино, ул. Школьная, 15, ул. Мамистова, 10, с. Макарьевка, ул. Мира, 12, с. Ольгино, ул. Мира, 3, с. Переволоки, ул. Школьная, 2, ул. Светлая, 2, с. Преполовенка, ул. Школьная, 19, ул. Садовая, 21, с. Песочное, ул. Центральная, 50, пос. Прибой, ул. Школьная, 19, ул. Административная, 8, ст. Звезда, ул. Кооперативная, 2, ул. Пионерская, 22, ул. Железнодорожная 8А, с. Купино, ул. Купинская, 6, ул. Центральная, 4, с. Васильевка, ул. Школьная, 41, ул. Набережная, 80; совместно с Мамыкиным Андреем Юрьевичем - руководителем МКУ «Ресурс» муниципального района Безенчукский Самарской области, Киндиным Ержаном Капсековичем специалистом МКУ «Ресурс» муниципального района Безенчукский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только если выполнено) |
|---|---|---|--|--|
| ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук | | | | |
| 1. | При эксплуатации эвакуационного выхода спортзала не обеспечено соблюдение нормативных требований, а именно: из спортзала в коридор, а также выход из актового зала допущен перепад высот в 12.5 см. | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации); п. 6.28* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97) | 20.07.2019 | |
| 2. | Из помещения столовой ширина второго эвакуационного выхода менее 1.2 м (фактически 0.85 м) | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. 52, ч.1, 2 ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009), утверждённым приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 6.16 СНиП 21-01-97 | 20.07.2019 | |
| 3. | Из помещения актового зала (местимостью в 150 человек) ширина второго эвакуационного выхода менее 1.2 м (фактически 0.85). | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. 52, ч.1, 2 ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97 | 20.07.2019 | |
| СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук детский сад «Березка» | | | | |
| 4. | Ширина дверей на путях эвакуации первого этажа менее 0,8 м. Фактическая ширина двери из коридора в лестничную клетку и из лестничной клетки в тамбур составляет – 0.75 м. | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 4.6 СНиП II-2-80 | 20.07.2019 | |
| 5. | Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур (правое крыло) открывается не по направлению выхода из помещения. | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.5 СНиП II-2-80 | 20.07.2019 | |
| 6. | Ширина эвакуационных выходов второго этажа на наружные открытые лестницы (группа № 7; старшая группа; группа № 5; группа № 4; группа № 3; группа № 2; группа № 1) менее нормативной (менее 0.9 м) фактическая ширина составляет – 0.74-0.78 м. | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 3.17 СНиП II-64-80 | 20.07.2019 | |
| 7. | Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор (второй этаж старшая группа) менее нормативной (менее 0.8 м) фактическая ширина составляет – 0.75 м. | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.6 СНиП II-2-80 | 20.07.2019 | |
| 8. | Ширина наружных эвакуационных дверей лестничных клеток менее 1,05 м (фактически 0,8 м). | ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.6 СНиП II-2-80; п. 3.17 СНиП II-64-80 | 20.07.2019 | |
| ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук | | | | |