

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук
Энговатов
 О.А.Энговатов
 «06» марта 20 19г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 8/н.

м/р Безенчукский
 Наименование территориального
 образования субъекта Российской
 Федерации

«06» марта 20 19г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

1.2. Адрес объекта 446250, Самарская обл. м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3386,2 кв.м (в том числе подвал)

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8178,00

кв.м

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: доступная среда 2018г., капитального неизвестно

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446250, Самарская обл. м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутное такси №1, №2, №3 №5, остановка «Почта»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о, г, у, к)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (у, г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (о, г, у, к)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, у, о, к)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (у, к)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (г, у)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект временно недоступен для инвалидов С, частично доступен для инвалидов по слуху.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание (центральный вход)	Обустроен пандус и входная группа главного входа в здание, выходящая к единому коридору первого этажа здания; установлены поручни.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Проведена замена напольного покрытия коридора, демонтаж дверных порогов (групповые комнаты, музыкальный зал, спортивный зал, медицинские кабинеты).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Проведено расширение дверных проемов, замена дверей (музыкальный зал, спортивный зал, групповые помещения, спальня, медицинские кабинеты, санузлы), оборудована сенсорная комната.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт и обустройство санузлов в медицинском блоке и в группе на первом этаже, установка поручней для инвалидов в санузлах.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

8.	Все зоны и участки	
----	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: август 2017 г.; июль-август 2018года
в рамках исполнения ГП «Доступная среда в Самарской области на 2014-2020 г.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ доступность полностью всем (ДП-В) _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|--------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u> 2 </u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u> 2 </u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u> 2 </u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u> 2 </u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u> 2 </u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u> 2 </u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

СП ГБОУ СОШ №1

п.г.т. Безенчук


«детский сад Березка»



Куркуль Е.А.

Члены рабочей группы:

Заведующая хозяйством
секретарь



Степанова Е.Н.
Добрынина А.В.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/Н
от «06» марта 20 19 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», 446250,

Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	При входе на территорию неровности асфальтового покрытия	К, О, С	Нуждается в реконструкции	Переладка асфальтового покрытия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустической информации, установки бортиков на путях движения	К,С	Нуждается в реконструкции путей движения на территории	Установка информационных сообщений, бортиков
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствует			
1.4	Пандус (наружный)	есть	3	3	Нет	К,С	Не требуется	
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет	К,О,С,Г,У	Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				При входе на территорию неровности асфальтового			Переладка асфальтового

					покрытия. Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустической информации, установки бортиков на путях движения			покрытие Установка информационных сообщений, бортиков
--	--	--	--	--	---	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход на территорию и территория объекта	ДП-И(Г.О.У); ДЧ-И(К,С)	1,2	1,2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан ограниченно доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха, (доступность с помощью персонала). Объект доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/14
от «06» марта 20 19 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», 446250,
Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Нет нарушений	К,О,С,Г	не требуется	
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	3	Нет нарушений	К,С	не требуется	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	Нет нарушений	К,С	не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть	3	3	Нет нарушений	К, С	не требуется	
2.5	Тамбур	есть	4	4	Нет нарушений	К	Не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание (центральный вход)	ДП-И (Г.О.У, К, С);	3,4	3,4	Обустроен пандус и входная группа главного входа в здание, выходящая к единому коридору первого этажа здания; установлены поручни (август 2017г. – выполнено в рамках проекта «Доступная среда» на средства районного бюджета)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха, (доступность с помощью персонала). Объект доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/н
от «06» марта 20 19г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка» 446250,

Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	5	Нет нарушений.	К,С,Г,О	Не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6	6	Нет нарушений	К,С	Не требуется	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К	Нуждается в установке	Установит ь
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К	Нуждается в установке	Установит ь лифт (пассажирский)
3.5	Дверь	есть	7	7	Нет нарушений.	К	Не требуется	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5,7	5,7	Нет нормативных поручней вдоль стен внутри объекта, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих	К,С,Г		Установит ь нормативные поручней вдоль стен внутри объекта, систему информации на объекте с

					х, нет акустической информации			использов анием цветовых и тактильны х направля ющих, акустичес кую информац ию
	ОБЩИЕ требования к зоне							Установит ь лифт (пассажи рский) Установит ь норматив ные поручней вдоль стен внутри объекта, систему информац ии на объекте с использов анием цветовых и тактильны х направля ющих, акустичес кую информац ию

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны	ОСИ)			обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,О, К, С)	5,6,7	5,6,7	Установить лифт (пассажирский) Установить нормативные поручни вдоль стен внутри объекта, систему информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, акустическую информацию

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/Н
от «06» марта 20 19 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка» 446250, Самарская обл.,

м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	8	Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой	Г,С	Требуется установить	Выделить и установить
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	9	9	Нет		Не требуется	Не требуется

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой		Выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой.	

II Заключение по зоне:

. Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого)	ДЧ-И(С,О,У,К); ДУ(Г)			Выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест

посещения объекта)				с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой. Требуется реконструкция здания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития; объект доступен условно для инвалидов со слухом.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 511
от «06» марта 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка»
446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10.11	10, 11	Нет	К,С, О,У		Проведена реконструкция санузла в медицинском блоке и в группе на первом этаже с заменой оборудования
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Проведена реконструкция санузла в

								медицинс ком блоке и в группе на первом этаже с заменой оборудов ания
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	10,11	10,11	Проведена реконструкция здания, Проведена реконструкция санузла в медицинском блоке и в группе на первом этаже с заменой оборудования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 01Н
от «06» марта 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации и связи на объекте

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка»
446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Световые текстовые табло для вывода оперативной информации, речевые информаторы	К,,С,Г,	Установить визуальные средства	Индивидуальное решение
6.2	Акустические средства	есть				К,О,С,Г,У		Установлены звуковые маяки у центрального входа, у санузла в медицинском блоке и у санузла в группе №11
6.3	Тактильные средства	есть				К,О,С,Г,У		Установлена контрастная вывеска наименования учреждения, в том числе с использованием

								шрифта Брайля.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Нет	К,О,С,Г,У		Установ ить визуаль ные средства	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У, С); ДУ (Г)			Установить визуальные средства на объекте.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития; объект доступен условно для инвалидов с нарушением слуха.

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 8/Н
от «06» марта 20 19 г

6. Результаты фотофиксации на объекте
СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский,
п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44
Наименование объекта, адрес

1. Территория, прилегающая к зданию



1 Вход на территорию



2 Путь движения на территории



3 Пандус (центральный вход)



6 Лестница




5 Коридор



6 Двери



10 Санузел в медблоке



10 Санузел в медблоке



7 Дверь в санузел гр.№11



11 Санузел в гр №11



7 Двери музыкального и физкультурного залов



4 Тамбур (входная площадка)

№1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СОШ № 1
п.г.т. Безенчук
Энговатов
О.А. Энговатов

Схема безопасного движения детей в ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук структурное подразделение "детский сад Берёзка" и обратно домой

